

# Sablé-sur-Sarthe

## Réunion de la CLI

1

5 septembre 2012



## Ordre du jour

- Bilan de l'année écoulée
- Présentation du rapport annuel 2011
- Bilan des inspections menées sur l'installation Ionisos
- Actualités réglementaires sur les installations nucléaires de base
- Point sur les actions menées suite à Fukushima
- Reconduction de l'adhésion à l'ANCLI
- Présentation du budget

2

5 septembre 2012



- Rappels sur les bases réglementaires
- Le rapport 2011
- Bilan de l'inspection 2011

## Base réglementaire (Art. 21 de la loi TSN)

Tout exploitant d'une Installation Nucléaire de Base établit chaque année un rapport qui expose :

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement.

## Base réglementaire (suite)

- Ce rapport est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Installation Nucléaire de Base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.
- Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
- Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.

5

5 septembre 2012



## Les recommandations de l'ASN

L'ASN a édité en 2008 le « Guide de l'ASN n°3 présentant des recommandations pour la rédaction des rapports annuels d'information public relatif aux installations nucléaires de base ».

[Recommandations pour la rédaction des rapports TSN \(5-déc-08\).pdf](#)

6

5 septembre 2012



## Le rapport 2011

- Un document de 25 pages
- Dans la continuité du rapport 2010
- Avec :
  - Une partie descriptive générale (Ionisos, les irradiateurs, l'irradiateur de Sablé,...),
  - Une mise-à-jour des informations quantitatives annuelles

7

5 septembre 2012



## Le rapport 2011 (suite)

- La société Ionisos
- Les irradiateurs Gamma
- L'irradiateur de Sablé-sur-Sarthe (INB n° 154)
  - Présentation de l'installation
  - Dispositions prises en matière de sûreté et de radioprotection
  - Incidents et accidents associés à l'installation
  - Rejets radioactifs et non radioactifs
  - La gestion des déchets
  - Les autres nuisances
  - Les actions en matière de transparence

[Rapport annuel TSN Sablé 2011.pdf](#)

8

5 septembre 2012



## Les données quantitatives 2011

- 2 événements significatifs pour la radioprotection
  - Erreur d'identification d'une source en janvier 2011,
  - Entreposage de sources à l'extérieur entre janvier et mai 2011
- 1 inspection ASN programmée (08/11/2011)
- 6 opérations de transport (TMR)
- Procédures administratives en cours
- Données relatives à la production de déchets

9

5 septembre 2012



## Les perspectives

- Ionisos exerce son activité sur un marché mature
- L'installation de Sablé est considérée comme une installation pérenne
- Ionisos s'attache à maintenir un haut niveau de disponibilité, de sûreté et de sécurité de l'installation et de ses équipements

10

5 septembre 2012



## Recommandations du CHSCT

Le rapport a été soumis le 19 juin 2012 à la Délégation Unique du Personnel, constituée en CHSCT, qui n'a pas fait de recommandation.

11

5 septembre 2012



## La diffusion du rapport

Le rapport de Sablé a été diffusé directement ou indirectement :

- Au HCTISN
- A la CLI
- À l'ASN
- A la préfecture de la Sarthe
- A Mesdames et Messieurs les Maires de Courtiliers, Sablé, Solesmes, Vion

De manière plus large via l'adresse :  
[www://213.56.109.75/fichiers/8UAAUU](http://www://213.56.109.75/fichiers/8UAAUU)

12

5 septembre 2012



## L'inspection du 8 novembre 2011

- Synthèse :
  - 2 constats notables
  - 6 écarts :
    - Dispositif anti-remontée des perches de manutention
    - Opérations de chargement-déchargement des sources
    - Opérations de maintenance
    - Opérations d'évacuation de sources
    - Résistivimètre
    - Gestion des écarts
- Lettre de suite disponible sur le site de l'ASN
- Levée des écarts

13

5 septembre 2012



## Merci de votre attention



14

5 septembre 2012

